

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SUCUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-0266-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/2024
 Foto 1: INGENIERO EN EL INTERIOR DEL REMOZAMIENTO		 Foto 2: INSTALACIÓN DE PISO EN AULAS E INSTALACIÓN DE ZOCALO	
 Foto 3: INSTALACIÓN DE PISO EN CORREDOR		 Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO EN MODULO DE AULAS	
 Foto 5: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA		 Foto 6: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA VENTANAS E INSTALACIÓN DE VIDRIOS	

EORM Caserio El Sucun
JUNTA ESCOLAR
San Andrés Semetabaj, Sololá

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma, Sello y No. Colegiado del Ingeniero de Campo del Programa

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL SUCUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-09-0266-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	24/07/2024

Foto 7: .PROFESIONAL JUNTO A OPF EN LA RECEPCIÓN DEL REMOZAMIENTO

Foto 8: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN AULAS

Foto 9: INSTALACIÓN DE PISO EN GRADAS E INSTALACIÓN DE ZOCALO

Foto 10: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA EN MÓDULO 2

Foto 11: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA DE VENTANAS MÁS VIDRIOS.

Foto 12: INSTALACIÓN DE PISO Y REALIZANDO LA SUPERVISIÓN CORRECTIVA

EORM Caserio El Sucun
JUNTA ESCOLAR
San Andrés Semetabaj, Sololá

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y Colegiado del Especialista en Mantenimiento

ING. MARXELA MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709