

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'CHICACAO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GODINEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-2180-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024



Foto 1: .ING. JUNTO A OPF Y DIRECTOR




Foto 2: VISTA AEREO DONDE SE IMPLEMENTARA LA ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA TROQUELADA



Foto 3: VISTA LATERAL DEL AREA A REMOZAR



Foto 4: AREA DONDE SE REALIZARA ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA



Foto 5: VISTA A MÓDULO DE AULAS



Foto 6: VISTA LATERAL DERECHO DEL PATIO A REMOZAR



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del ASESOR

ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SAN ANDRES SEMETABAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'CHICACAO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GODINEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-09-2180-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/03/2024



Foto 7: ENTRAA PRINCIPAL A ESTABLECIMIENTO



Foto 8: EVALUADOR EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: VISTA FRONTAL DE PATIO DONDE SE AGREGARÁ ESTRUCTURA METALICA CON COLUMNAS Y LAMINA TROQUELADA



Foto 10: VISTA TRASERA DE PATIO DONDE SE COLOCARA ESTRUCTURA DE METAL



Foto 11: ANGULO DEL PATIO A TECHAR



Foto 12: VISTA A PATIO DESDE MÓDULO DE AULAS

ING. MARXELA. MÉNDEZ
 INGERIERO CIVIL
 COLEGIADO 11,709