



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Panajachel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San Luis	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Panajachel, Sololá, Aldea Patanatic caserio San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-0010-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL PARTE NORTE DE LA ESCUELA



Foto 2: MURO PERIMETRAL PARTE DE FRENTE DE LA ESCUELA



Foto 3: CONTINUACIÓN MURO PERIMETRAL DE LA PARTE DE FRENTE



Foto 4: MURO PERIMETRAL PARTE TRASERA DE LA ESCUELA



Foto 5: CONTINUACIÓN DE MURO AL FONDO DE LA CANCHA



Foto 6: COLOCACIÓN DE PUERTA Y CONTINUACIÓN DE MURO PERIMETRAL PARTE ESTE.




Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PORTON



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS LED



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

