



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Panajachel.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Patanatic.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patanatic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-0274-43	FECHA:	5/07/2024



Foto 1: tubos de drenajes colocados en baños de niños, niñas y maestros



Foto 2: colocación de bases para puertas



Foto 3: repello para colocación de ventanas




Foto 4: instalación de tomacorrientes.




Foto 5: bases para sanitarios de niños, niñas y maestros



Foto 6: repello en paredes de baños para niños, niñas y maestros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

