

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	PANAJACHEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. CALLE PEATONAL 1-98 A ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-1665-42	FECHA:	16 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina debido a filtración de agua



Foto 2: Colocación de puerta corrediza para acondicionamiento de aula y ventilación de la misma.



Foto 3: Colocación de ventana de PVC para mejorar la ventilación de aula



Foto 4: Sustitución de losa de patio, debido a quebrantamiento y deterioro de losa de corredor principal



Foto 5: Colocación de marcos de metal sobre cisterna de agua para el resguardo de los estudiantes



Foto 6: Colocación de rejilla de metal para protección del paso de los estudiantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	PANAJACHEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. CALLE PEATONAL 1-98 A ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-1665-42	FECHA:	16 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Impermealización de Loza para evitar filtración y deterioro de la misma.



Foto 8: Cambio y colocación de accesorios en sanitarios



Foto 9: Sustitución de accesorios en cocina



Foto 10: Sustitución de chapas en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Municipal de Sololá



Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Sololá

