



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá        | MUNICIPIO:                     | Panajachel                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Calle Peatonal 1-98 A zona 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-10-1665-42 | FECHA:                         | 12 DE AGOSTO DE 2024              |



Foto 1: Sustrucción de Cubierta de Lámina



Foto 2: Colocación de Puerta Corrediza



Foto 3: Colocación de Ventana de PVC



Foto 4: Proceso sustitución de Loza de Patio y pintado de la misma.



Foto 5: Proceso de Colocación de Marco de Metal sobre Cisterna de Agua, para resguardo de estudiantes.



Foto 6: Proceso de Colocación de Rejillas de Metal para paso peatonal de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la JOPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público, PANAJACHEL, SOLOLÁ



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |            |                                |                                   |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá     | MUNICIPIO:                     | Panajachel                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Calle Peatonal 1-98 A zona 2 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-1665-42 | FECHA:                         | 12 DE AGOSTO DE 2024              |




Foto 7: Proceso de Impermialización de Loza, para evitar filtración de la misma.



Foto 8: Proceso colocación de sanitario y accesorios del baño.



Foto 9: Sustitución de accesorios de cocina



Foto 10: Proceso sustitución de chapas en aulas

Foto 5: Proceso de Colocación de Marco de Metal sobre Cisterna de Agua, para resguardo de estudiantes.

Foto 6: Proceso de Colocación de Rejillas de Metal para paso peatonal de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público, PANAJACHEL, SOLA