

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	PANAJACHEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. CALLE PEATONAL 1-98 A ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-1665-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2024




Foto 1: Sustitución de Cubierta de Lámina, colocación de Cielo Falso y Sistema Eléctrico, en aula de la Escuela



Foto 2: Colocación de Puerta Corrediza en aula de la Escuela




Foto 3: Colocación de Ventanas de PVC en aulas de la Escuela



Foto 4: Sustitución de Loza de Patio y Pintado de la misma.



Foto 5: Colocación de Marco de Metal en Cisterna de Agua de la escuela.




Foto 6: Colocación de Rejillas de Metal para pasos peatonales de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OEP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	PANAJACHEL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. CALLE PEATONAL 1-98 A ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-1665-42	FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: Impermeabilización de Loza de Terraza de la escuela.



Foto 8: Colocación de Sanitario y Accesorios de Baño en aula de la escuela




Foto 9: Sustitución de Lavatrastos y Accesorios de Cocina de la escuela



Foto 10: Sustitución de Chapas de puertas de aulas de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
