



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. AV. 3-65 ZONA 2 CALLE SANTANDER PANAJACHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-1671-43	FECHA:	



FOTO 1 : PINTANDO TECHO CANCHA DEPORTIVA



FOTO 2: ARREGLANDO TECHO AULA



FOTO3 PINTANDO EXTERIOR DE LA ESCUELA




FOTO 4 PINTANDO INTERIORES ESCUELA



FOTOS : INSTALANDO MINGITORIOS



FOTO 6: INSTALANDO BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



FOTO 7: INSTALANDO PISO CORREDOR BAÑOS



FOTO 8 : NIVELANDO EL PISO DE AULAS PARA INSTALAR EL PISO



FOTO 9: INSTALANDO EL AZULEJO EN LA COCINA EN LA PARED QUE TENÍA MOHO.



FOTO 10: INSTALANDO CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO.



FOTO 11: INSTALACIÓN CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO.



FOTO 12: INSTALANDO LA CAMPANA EXTRACTORA DE HUMO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

