

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Panajachel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Tz'alá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 avenida 3-03 Calle Xecumuc Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-2165-42	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Losa de patio lo están mejorando.



Foto 2: Pared de la parte exterior de la escuela con muro de pared y con peligro a cableado de alta tensión.




Foto 3: Muro de pared del lado derecho de la escuela.



Foto 4: Pared de la parte interior de la escuela con muro de pared




Foto 5: Losa de patio ya mejorada y sin acumulación de agua.



Foto 6: Muro de pared completamente mejorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	---