



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Panajachel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Tz'alá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 avenida 3-03 Calle Xecumuc Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-2178-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Losa de patio deteriorada y en mal estado.




Foto 2: Pared sin muro y con exposición a cable de alta tensión.



Foto 3: Otra perspectiva de losa y muro de pared de la escuela.




Foto 4: Otra pared sin muro.



Foto 5: Otra vista de losa de patio deteriorada y acumulación de agua.





Foto 6: Muro de pared deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Número de Hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

