

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Panajachel
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Tzalá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 avenida 3-03 Calle Xecumuc Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-10-2178-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Losa de patio completamente mejorada y en un buen estado.



Foto 2: Pared de parte exterior de la escuela repellada y terminada.



Foto 3: Muro de pared lado derecho repellada y terminada.



Foto 4: Pared parte interior de la escuela completamente terminada y con su respectivo repello.



Foto 5: Losa de patio, de los salones terminados y completamente sin ninguna acumulación de agua.



Foto 6: Perspectiva de como quedó terminado todo el Proyecto de Programa de Remozamiento de los Salones de Preprimaria y Primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público