

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-0281-43	FECHA:	




Foto 1: Vista general del área a intervenir lado norte.



Foto 2: Vista del área general a intervenir lado sur.



Foto 3: Entrada principal al área a intervenir, cambio de porton improvisado a porton nuevo, corredizo con chapa.



Foto 4: Vista del lateral del área para ensamble de columnas de metal.



Foto 5: Vista de la entrada hacia el área con barandales para el ensamble de columnas.



Foto 6: Vista del portón para la entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público