



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Solá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-0280-41 / 07-11-0281-43	FECHA:	10/1/2025



Foto 1: Fabricación e instalación de columnas.



Foto 2: Fabricación y pintada de vigas



Foto 3: Preparación de láminas.



Foto 4: Preparación de láminas



Foto 5: Instalación de láminas curvas



Foto 6: Instalación de láminas rompevientos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público