



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-0280-41/ 07-11-0281-43	FECHA:	31/1/2025



Foto 1: Techo terminado lateral este



Foto 2: Techado terminado lado sur



Foto 3: Techado lateral norte



Foto 4: Entrada principal al área con portón corredizo




Foto 5: Exterior entrada principal



Foto 6: Exterior general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---