



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2172-43	FECHA:	16 de mayo de 2024




Foto 1: Vista aérea del espacio recreativo.



Foto 2: Cancha expuesta a la intemperie por falta de cubierta.



Foto 3: Alumbrado de cancha expuesto a las lluvias por falta de protección.



Foto 4: Cancha inundada por falta techo.



Foto 5: Protector de cancha desgastada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

