

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PALOPÓ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2172-43	FECHA:	10 de octubre de 2024.




Foto 1: Cubierta colocada parcialmente.



Foto 2: Ensamblaje de vigas.




Foto 3: Colocación de paneles de lámina.




Foto 4: Colocación de vigas.



Foto 5: Cocolación de tensores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

