

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PALOPÓ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2172-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024.




Foto 1: Cubierta cubriendo el área recreativa.




Foto 2: Cubierta cumpliendo su función de proveer sombra.




Foto 3: Cubierta instalada completamente.



Foto 4: Canales fluviales ensambladas a la cubierta.



Foto 5: Cancha protegida.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

