



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2738-42	FECHA:	16 de mayo de 2024



Foto 1: creación de espacio en la terraza para area recreativa.



Foto 2: Cancha inundada por lluvia.



Foto 3: se colocan telas para crear sombra.




Foto 4: Estudiantes expuestos la sol por falta de cubierta.




Foto 5: Cancha rodeada por malla para resguardo de implementos deportivos.



Foto 6: Tela deteriorada por calor y uso frecuente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

