



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PALOPÓ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-11-2736-42	FECHA:	27 de noviembre de 2024.



Foto 1: Columnas y vigas instaladas.




Foto 2: Estructura asegurando el techo.



Foto 3: Columnas y vigas ensambladas a la estructura existente.



Foto 4: Estructura de techo cumpliendo su función.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

