

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 de Septiembre de 1821 J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chocruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0195-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1 Se observa galera para resguardo de escritorios de terlorados



Foto 2: Se observa a estudiantes aprovechando el espacio disponible para la realización de trabajos prácticos



Foto 3: Resguardo de materiales del centro educativo



Foto 4: La galera cubre únicamente parte del área del centro educativo



Foto 5: Vista del área en época de lluvia



Foto 6: Vista 2 época de lluvia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público