

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 de Septiembre de 1821 J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Chocruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0195-43	FECHA:	18 de noviembre de 2024




Foto 1: colocacion de columnas



Foto 2: Armazon de la estructura



Foto 3: Columnas



Foto 4: Cubierta



Foto 5: Ubicación de columnas



Foto 6: Tubos utilizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo