

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EOUM "15 de Septiembre de 1821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0292-41	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Reparación del techo para la cocina



Foto 2: Techo para cocina desgastado



Foto 3: Espacio sin gradas para ingresar al espacio de la cocina



Foto 4: Espacio donde se instalarán las gradas para ingresar a la cocina, desde otra perspectiva



Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---