

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EOUM 15 de Septiembre de 1821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panul, San Antonio Palopó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0292-41	FECHA:	6 de agosto de 2024



Instalación bases para las gradass



Instalación de techo en gradass



Instalación del techo sobre gradass



Inicio de instalación de gradass de ingreso al área de cocinass



Inicio de la instalación del techo en la cocinass



Colocación de barandas a las gradass de ingreso al área de cocinass

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público