

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EOU "15 de Septiembre de 1821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0292-41	FECHA:	27 de Septiembre de 2024



Culminación del techo de cocina parales y baranda pintadas.




Instalación de 2 puertas de metal y cuatro ventanas de PVC



Culminación de la instalación de gradas para el ingreso al área de cocina



Instalación pintado de una puerta de rejas para el ingreso de gradas para el área de cocina




Culminación de la instalación de barandas en el área de gradas




Instalación de protección en el techado antiguo (filo de la lámina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público