

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 15 de Septiembre de 1821 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0295-43	FECHA:	15 de mayo de 2024




Foto 1: Levantamiento de láminas para colocación de losa de patio




Foto 2: Reparación de plancha de losa de patio



Foto 3: Levantamiento de láminas para colocación de losa de patio, desde otra perspectiva




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público