

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre de 1821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panul, San Antonio Palopó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0295-43	FECHA:	6 de agosto de 2024



Desmontaje del techo antiguo



Desmontaje del techo antiguo



Haciendo la armadura de las bigas que sostendrán el patio de losa en el tercer nivel de la escuela.



Instalando el entarimado para el patio de losa.



Arquitecto de la municipalidad de San Antonio Palopó, supervisando el trabajo



Entarimado para hacer la armadura de hierro que sostendrá el patio de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
JUNTA ESCOLAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION