

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0298-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: Colocación de piso cerámico antideslizante en sanitario de niños y niñas.



Foto 2: Colocación de azulejo en sanitarios de niños y niñas.



Foto 3: Aplicación de pintura en la parte interna y externa de sanitarios de niños y niñas.




Foto 4: Instalación de energía eléctrica en los sanitarios de niños y niñas.



Foto 5: Reparación de sanitarios, en esta área se construirán lavamanos artesanales para los niños y las niñas.



Foto 6: Reparación de cocina, se construirá nueva estufa rural y se colocará azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0298-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Instalación de pila dentro del espacio de la cocina




Foto 8: Repello de pared donde que se encuentra en la parte de atrás de la cocina, en este lugar se filtra el agua en época de invierno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

