

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	18/08/2024



Foto 1: Colocación de piso cerámico en los sanitarios de los niños y las niñas.



Foto 2: Colocación de azulejo en sanitarios de niños y niñas.



Foto 3: Proceso de pintar paredes en los sanitarios de niños y niñas.



#|VALOR|




Foto 5: Construcción de lavamos artesanales en sanitarios de los niños y las niñas.




Foto 6: Construcción de estufas rurales en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo RABLOO



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Solá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0298-43	FECHA:	18/08/2024



Foto 7: Construcción del área para la instalación de la pila dentro de la cocina



Foto 8: Proceso de repello de la pared en la parte de atrás de la cocina.


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---