

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0298-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Piso cerámico colocado en los sanitarios de niños y niñas.



Foto 2: Azulejo colocado en sanitarios de niños y niñas.



Foto 3: paredes pintadas en los sanitarios de niños y niñas.



Foto 4: Instalado cableado eléctrico y colocación de focos en sanitarios de niños y niñas.



Foto 5: Lavamos artesanales contruidos en sanitarios de los niños y las niñas.



Foto 6: Estufa rural construida en la cocina y con su respectivo azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Gabriel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0298-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 7: Pila instalada dentro del espacio de la cocina



Foto 8: Repellida la parte de la pared en la parte de atrás de la cocina.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



