



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Xiquinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07- 12-0303-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Estructura de techo de patio



Foto 2: Canales y bajadas de agua.



Foto 3: Instalación de sistema eléctrico.



Foto 4: Mantenimiento a baranda.



Foto 5: Mantenimiento a portón.




Foto 6: Mantenimiento a ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

