

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San José Xiquinabaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Xiquinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-0303.43	FECHA:	16 de agosto de 2024



Foto 1: Estructura de techo de patio



Foto 2: Canales y bajadas de agua



Foto 3: Instalación del sistema eléctrico



Foto 4: Mantenimiento a baranda



Foto 5: Mantenimiento a portón



Foto 6: Mantenimiento a ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Lorena Bixul Biscul de Tuy

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Santiago Martín Pérez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

