

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiquistel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-2399-43	FECHA:	23/07/2024




Foto1: Reparación de techo



Foto 2: Reparación de piso



Foto 3: Reparación de pared



Foto 4: Reparación de patio



Foto 5: Reparación de piso antideslizante




Foto 6: Reparación de ventana y balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Miranda

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiquistel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-2399-43	FECHA:	23/07/2024



Foto1: Sustitución de puerta de metal



Foto 2: Muro perimetral




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Margarita Miranda</i> Firma y sello del Presidente de la OPE 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--