

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CODP Anexa a EOUM "15 de Septiembre de 1821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-2536-42	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Malas condiciones de drenaje



Foto 2: Malas condiciones del drenaje desde otra perspectiva



agregar foto

Foto 3: Paredes en mal estado y con necesidad de cernido



Agregar foto

Foto 4: Falta de cernido de techo



Foto 5: Drenaje de cocina en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPAR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--