

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexo a EOUM 15 de Septiembre de 1821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Panul, San Antonio Palopó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-2536-42	FECHA:	6 de agosto de 2024



Reparación de paredes del área de cocina



Seguimiento en la reparación de paredes del área de cocina




Anivelando paredes del área de cocina



Tallando ventanas y puertas




Inicio de repello de paredes del área de cocina



Cernido de paredes del área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--