

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Antonio Palopó
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CODP Anexa a EOUM "15 de Septiembre de 1821"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio panul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-12-2536-42	FECHA:	26 de Septiembre de 2024



Fase final de la remodelación de la cocina



Otro punto de vista donde se aprecia la culminación de la remodelación de cocina.



Instalación de pila y lavamos en el área de cocina



Instalación de lavatrastes en el área de cocina



Instalación de energía eléctrica en el área de cocina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público