



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0009-43	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto 1: Portón en mal estado




Foto 2: Porton de ingreso deteriorado




Foto 3: Lavaderos en mal estado y sin techo.




Foto 4: Malla en mal estado




Foto 5: Ventana con poca iluminación y poca ventilación.



Foto 6: Ventana con poca iluminación y poca ventilación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha Silvia Soluqui Guich
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0009-43	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto 7: Paredes en mal estado y No existe comunicación entra ambas cocinas.




Foto 8: No existen polletones para la elaboración de la Refacción Escolar.




Foto 9: Polletones en mal estado.



Foto 10: Piso deteriorado.




Foto 11: No existe espacio para la preparación de los ingredientes (cortar, pelar) y espacios para guardar los trastes.




Foto 12: En el espacio de preparación de la refacción, entran perros y gatos por la falta de 1 pared y 1 puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha Silvia Solórzano Guech

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0009-43	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 13: Sanitarios deteriorados e infuncionales.




Foto 14: Mingitorio en deplorable estado, ya que se filtra la orina y se empoza el sanitario.



Foto 15: Lavamanos y chorros en sanitario de varones en mal estado.



Foto 16: Lavamanos y chorros en sanitario de niñas en mal estado.




Foto 17: Sanitarios de niñas en mal estado e infuncionales



Foto 18: Puertas de baños oxidadas y deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha Silvia Soluqui Godí

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

