



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0009-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024




Foto 1: Reparación de Portón y sustitución de chapa.




Foto 2: Sustitución de Portón de ingreso.




Foto 3: Sustitución de Lavaderos e instalación de techo.




Foto 4: Sustitución de baranda frontal.



Foto 5: Ampliación y sustitución de Ventana para mejorar la iluminación y ventilación.



Foto 6: Ampliación y sustitución de Ventana para mejorar la iluminación y ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha Silveira Subeñi Goch
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0009-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Foto 7: Repello en paredes y habilitación de puerta para comunicación entre ambas cocinas.



Foto 8: Polletones terminados para la elaboración de la Refacción Escolar.




Foto 9: Reparación completa de Polletones.



Foto 10: Piso sustituido en su totalidad (piso cerámico).




Foto 11: Gabinete terminado para la preparación de los ingredientes (cortar, pelar) y espacios para guardar los trastes.




Foto 12: Finalización de levantada de pared con 1 puerta nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha Silvia Silveira Guech

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Xejuyú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0009-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Sanitarios niños

Foto 13: Reparación completa, azulejado y sustitución de tasas en Sanitarios de niños.





Foto 14. Sustitución de mingitorio y azulejado completo.



Lavamanos

Foto 15: Reparación y azulejado de Lavamanos, con sustitución de chorros en sanitario de varones.



Foto 16: Reparación y azulejado de Lavamanos, con sustitución de chorros en sanitario de niñas.




Foto 17: Reparación y azulejado de sanitarios de niñas, con sustitución de tasas.




Foto 18: Puertas de baños reparadas y pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha Silvia Solvarón Guch.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

