

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD K'AKAK' K'ASLEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0019-42	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: Parte sur y occidente




Foto 2: Pared deteriorado




Foto 3: Fachada del aula dando a la calle




Foto 4: Sistema eléctrico




Foto 5 : Piso del aula.



Foto 6 : techo del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público