

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD K'AK'AK' K'ASLEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0019-42	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: Parte sur y occidente en proceso de reparación



Foto 2: Pared deteriorado en proceso de reparación




Foto 3: Fachada del aula dando a la calle en proceso de reparación




Foto 4: Sistema Electrico en proceso de reparación





Foto 5: Piso de aula en proceso de reparación



Foto 6: Techo de aula en proceso de reparación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público