



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD K'AK'AK' K'ASLEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0019-42	FECHA:	30/08/2024



fot 1: Parte sur y occidente finalizado




Foto: Pared deteriorado finalizado




Foto3: Fachada del aula dando a la calle finalizado.




Foto 4: Sistema electrico finalizado.



Foto 5: Pido de aula finalizado.




Foto 6: Techo de aula finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público