



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profesor Mario Maldonado de León JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0317-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: Lugar donde se estará reparando las paredes del aula.




Foto 2: Espacio donde se complementarán las paredes del aula.




Foto 3: Techo en mal estado, el agua ya tiene mojado las reglas.



Foto 4: Espacio donde se estará haciendo el pollo para nuestra cocina.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

