

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profesor Mario Maldonado de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0317-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: inicio de la sustitución de los muros del aula.




Foto 2: Avance de la sustitución del muro del aula.






Foto 3: Avance de la colocación del techo del aula.



Foto 4: Avance de la sustitución del poyeton en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público