

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SAN LUCAS TOLIMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO PAMPOJILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0319-43	FECHA:	06/09/2024



MAL ESTADO DEL AREA QUE ESTA LA FRENTE DE LAS AULAS PREPRIMARIA Y SE REGISTRA CONTAMINACION POR HECES DE ANIMALES



RELLENO DE Y APLANACIÓN DEL AREA POR EL MAL ESTADO Y PELIGRO DE ACCESO PARA LOS NIÑOS



MAL ESTADO DEL PATIO



REPARACIÓN DE COCINA POR EL MAL ESTADO DEL LUGAR



REPARACION DE COCINA EN MAL ESTADO



CORRECCION DE LINEAS DE ELECTRICIDAD PORQUE ESTAN QUEMADAS Y EN DETERIORO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
MERIDA REGINA YOKON CHOCOL
PRIMARIA
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo
DIANA YULIZA DE LEÓN PALOMINO
DIRECCIÓN
PARCELAMIENTO PAMPOJILÁ
SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ