



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Solola	MUNICIPIO:	San Lucas Toliman, Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Nacional de Ciencias Comerciales ENCAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a calle 5-65 zona 1 San Lucas Toliman
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-0331-46	FECHA:	18 de Septiembre 2024



Foto1: LOZA DE PATIO DE: Fase concluida en formacion de bodega y remozamiento de Gradas y conclusion de pileta artesanal con formacion de lavaderos de 80 cms. cada lavadero




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Fase concluida de Postes de metal y costaneras para la colocacion de lamina troquelada.




Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA: Conclusion de instalacion de laminas troqueladas y lamiluz para evitar la caida de agua pluvial hacia el Establecimiento.



Foto 4: SUSTITUCION DE CAJAS DE REGISTRO: Fase concluida de sustitucion de cajas de registro con instalacion de drenaje para pileta de uso diario, con tapadera de concreto




Foto 5: AMPLIACION DE VENTANAS: Conclusion de 2 ventanas de 1.50 centimetros por 1.64 centimetros, remodelacion con terminados y acabados



Foto 6: AMPLIACION DE PUERTAS EN 1er y 2do NIVEL: Conclusion de puertas de 2 metros por 1. metro, con terminados y acabados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--