

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Mario Maldonado de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-1673-43	FECHA:	13/05/2024




Techo en mal estado , laminas oxidadas con agujeros




Piso en mal estado (torta de mezcón)




Entrada de agua en varios puntos deteriorando la estructura de madera



Estructura eléctrica en mal estado



Estructura del aula vista desde afuera



Area donde se intalara la estufa y gabinete. Porque la escuela no cuenta en este recurso ni mueble para cocinar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

