

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Mario Maldonado de León	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-1673-43	FECHA:	23/09/2024




Techo con sus respectivos acabados en sustitucion del anterior.




Colocacion de piso completo




cubierta de techo sutituido para evitar entrada de agua en los diferentes puntos reportados al inicio del remozamiento.



Sistema electrico sustituido, tomacorriente, apagadores y focos cambiados




Estructura vista desde afuera con todas las sustituciones y reparaciones realizadas.



Plancha de cocina y gabinete azulejado, sustitucion completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---