

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Pachojilaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pachojilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2452-43	FECHA:	13 de mayo de 2024



Foto 1:
Pared en mal estado.



Foto 2:
Techo con filtración de agua.



Foto 3:
Láminas con agujeros.



Foto 4:
Tendales en mal estado.




Foto 5:
Pared en mal estado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la ORE

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma del Director del Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

