

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	San Lucas Tolimán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Pachojilaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pachojilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-13-2452-43	FECHA:	18 de septiembre del 2024.



Foto1:

Remodelación de pared en mal estado.



Foto 2:

Cambio de Techo con filtración de agua.



Foto 3:

Colocación de láminas con agujeros.




Foto 4:

Cambio de tendales en mal estado.




Foto 5:

mejoramiento de pared en mal estado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

