

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO CHAQUJ-CHOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-14-0001-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/08/2024
 Foto 1: INGENIERO EN LA RECEPCION DEL REMOZAMIENTO		 Foto 2: APLICACIÓN DE EMPAÑUELA EN LOSA	
 Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK Y MEJORAMIENTO DE GRADAS.		 Foto 4: VISTA LATERAL DEL MEJORAMIENTO DE MURO Y EMPAÑUELADO DE LOSA	
 Foto 5: EMPAÑUELADO DE LOSA		 Foto 6: EMPAÑUELADO DE LOSA Y MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK	



Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y sello del Colegio del Establecimiento

ING. MARXELA MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO	SOLOLA	MUNICIPIO	SANTA CRUZ LA LAGUNA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO CHAQUIJ-CHOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-14-0001-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	7/08/2024



Foto 7: .PROFESIONAL EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 8: VISTA PARTE TRASERA DEL MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK



Foto 9: VISTA LATERAL DEL EMPAÑUELADO DE LOSA




Foto 10: MEJORAMIENTO DE GRADAS DE CONCRETO



Foto 11: MEJORAMIENTO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE BLOCK




Foto 12: MEJORAMIENTO DE GRADAS



Firma y sello del Presidente de la OPF

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709