



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Tijob'al Tzunun Ya' Anexo a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununá
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0011-42	FECHA:	07/06/2024



Foto 7: Sustitución de inodoros y accesorios de lavamanos e inodoros



Foto 8. Mantenimiento a portones de metal.



Foto: 9 Sustitución de azulejo en pileta.



Foto 10. Reparación de Red de Agua potable



Foto 11. Reparación de muro perimetral de block



Foto 12. Reparación y sustitución de lampas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Cruz La Laguna
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Tijob'al Tzunun Ya' Anexo a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzununá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-14-0011-42	FECHA:	07/06/2024



Foto 13. Reparación de piso de ceramica



Foto 14. Pintura en muro interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

